

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

ΠΑΤΡΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επισκευή Αντλιών FLYGT,
Αντλιοστασίου Λυμάτων ΚΛ**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης για την Επισκευή Αντλιών FLYGT, Αντλιοστασίου Λυμάτων ΚΛ, σύμφωνα με την μελέτη της Διεύθυνσης - Περιβάλλοντος. Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, όπως μας αποστέλλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο για την ανωτέρω υπηρεσία στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Γλαύκου 93 Τ.Κ.26332 Πάτρα, ή στο info@deyap.gr με την ένδειξη «Δεσμ.486: Επισκευή Αντλιών FLYGT, Αντλιοστασίου Λυμάτων ΚΛ», έως και την 27/05/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ..

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.550,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 1.092,00 €, (δηλαδή συνολικά στο ποσό των 5.642,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού 62.07.002.746 και με κωδικό δημόσιας σύμβασης (CPV: 50511100-1). Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με υπ'αριθ.πρωτ. 9578/15-05-2025 (ΑΔΑ: 60ΡΦΟΡΑΣ-ΜΗΦ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας :
 - Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα της όρους της παρούσας πρόσκλησης
 - περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ
- Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο /α που δεσμεύει / ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet.

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

ΠΡΟΣ : 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κοινοπ. :

ΑΠΟ : ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημερομ.: 13/05/2025

ΘΕΜΑ : «Επισκευή αντλιών FLYGT, αντλιοστασίου λυμάτων ΚΛ (πλησίον Achaia Beach)»

Τεχνική Έκθεση

Στο αντλιοστάσιο λυμάτων Καστελοκάμπου ΚΛ, πλησίον ξενοδοχείου Achaia Beach είναι εγκατεστημένες 4 αντλίες τύπου FLYGT NT3102.181 SH 255 (4,2 KW). Δύο από τις αντλίες αυτές παρουσίασαν σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας.

Κατόπιν ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα, που χρήζουν πιστοποιημένη επισκευή από αντίστοιχα ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και γνήσια ανταλλακτικά εγκεκριμένα από την εταιρεία κατασκευής της αντλίας.

- Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα, αντικατάσταση θερμικών διακοπών, κλεμοσειράς σύνδεσης καλωδίου, αισθητηρίου υγρασίας FLS και παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης.
- Αντικατάσταση μηχανικών στυπιοθλιπτών, ένσφαιρων και κυλινδρικών τριβών, παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης και λοιπών μικροϋλικών. Επισκευή του άξονα με plasma spray και ρεκτιφίε.
- Ζυγοστάθμιση πτερωτής της αντλίας. Ρύθμιση υδραυλικού μέρους (διάκενο πτερωτής - δακτυλίου εισόδου).
- Αποσυναρμολόγηση των αντίστοιχων τμημάτων της αντλίας και τελική συναρμολόγηση
- Καθαρισμός και βαφή, όπου απαιτείται

Οι προσφορές για τις παραπάνω εργασίες - επισκευές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ (Πρωτόκολλο), Γλαύκου 93, Πάτρα, ή ηλεκτρονικά στο info@deyap.gr Η υπηρεσία έχει εκτιμώμενο κόστος 4550€ + ΦΠΑ, βάσει έρευνας αγοράς και επικοινωνίας με την πιστοποιημένη από τον οίκο κατασκευής, εταιρεία. Να σημειωθεί πως το κόστος αγοράς νέων αντίστοιχων αντλιών υπερβαίνει τις 13.000€ πλέον ΦΠΑ, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά, τα παρελκόμενα εγκατάστασης και τα ηλεκτρονικά ρελέ επιτήρησης.

Για τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Παπαγεωργακόπουλο 2610-366228.

Η προμήθεια θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016 και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 62.07.002.746 «Συντηρήσεις - επισκευές Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων Λυμάτων» του 2025.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ